

Valueconsult ✓



Assistenza Tecnica di Direzione
nell'ambito Automotive

Servizi di Assistenza Tecnica di Direzione nei Procedimenti giudiziari instaurati presso le Procure, i Tribunali Penali e Civili ed assistenza tecnica finalizzata alla redazione di perizie tecniche ricostruttive della dinamica dei sinistri stradali complessi

Assistenza tecnica nei procedimenti giudiziari

L'oggetto del servizio consiste nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica in tutte le fasi del Processo, in Sede Penale e Civile (dalle fasi istruttorie del Procedimento Penale instaurato presso le Procure, fino alla gestione delle fasi dibattimentale nelle sedi Penali e Civili e di assistenza tecnica nella redazione di perizie tecniche ricostruttive volte alla ricostruzione delle dinamiche dei sinistri complessi.

Il servizio, sulla base delle specifiche esigenze della Committenza, viene normalmente suddiviso in 4 fasi:

1. acquisizione e studio della documentazione tecnica al fascicolo in atti
2. verifica della documentazione relativamente ai mezzi coinvolti
3. ricostruzione della dinamica del sinistro, con particolare riferimento alle condizioni di contesto in cui si è svolto l'evento
4. partecipazione a sopralluoghi, incontri, riunioni ed operazioni peritali con le Parti e con il Committente e gestione tecnica di tutte le fasi del Processo penale e civile



Fase di studio del sistema

Tale fase di attività viene sviluppata di concerto con la Direzione Tecnica del Committente.

L'attività di verifica progettuale e fisica dei componenti in esame, dalla cui presunta non conformità generalmente scaturisce il Procedimento Penale o Civile, viene finalizzata ad accertare la qualità tecnica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche.


In particolare si tratta di una verifica tecnica della progettazione del componente o del sistema oggetto di analisi al fine di valutare e sostenere:

- la coerenza tra la progettazione e le procedure di montaggio in opera seguite, con particolare riferimento alle componenti attinenti il Procedimento avviato

- la rispondenza della documentazione progettuale e tecnica, ai fini della verifica della perfetta funzionalità meccanica del sistema o dello specifico componente in esame;
- l'affidabilità della scelta tecnica.

Vengono considerati, tra gli altri, l'importante aspetto legato alla verifica delle relazioni di calcolo, nel merito soprattutto della definizione degli aspetti di dettaglio del sistema progettato.

Oltre quindi a verificare la correttezza dell'impostazione degli schemi di funzionamento e l'adeguatezza del sistema, la verifica tende ad accertare che la definizione degli aspetti di dettaglio del sistema e delle strutture siano adeguati a garantire il funzionamento previsto in esercizio, nonché la risposta o il comportamento che avrebbe il sistema nel caso di un impatto del tipo caratterizzante il sinistro oggetto di studio.



Ricostruzione della dinamica del sinistro ed elaborazione della perizia tecnica

Dopo la fase di analisi e studio viene ricostruita la dinamica del sinistro oggetto di studio, sulla scorta di tutta la documentazione acquisita nel corso delle attività tecniche, e sull'analisi degli elementi noti ed oggettivi che saranno stati rilevati e riportati negli elaborati grafici e planimetrici e nei filmati della ricostruzione del sinistro, che costituiranno gli allegati alla Relazione tecnica.

I veicoli e la scena del sinistro vengono ricostruiti con un'attenzione meticolosa rispetto a tutti i dettagli: dagli elementi facenti parte del contesto stradale (situazione della viabilità, andamento della carreggiata, posizione dei mezzi, posizione degli attori), fino alle condizioni di luce e di illuminazione presenti, allo scopo di ricreare con fedeltà assoluta la scena che si è proposta ai diversi attori dell'incidente.

I mezzi vengono ricostruiti a partire dalle schede tecniche a disposizione ed il campo del sinistro sulla base dei rilievi svolti e dei rilievi e delle planimetrie in atti.



Assistenza tecnica specialistica all'ufficio legale

Valueconsult concorre, di concerto con lo Studio Legale e con la Direzione Legale interna del Committente, mediante il proprio consulente esperto tecnico nominato, alla determinazione dei molteplici profili che comporranno la linea difensiva individuata, tendendo al conseguimento del **migliore risultato processuale** per quest'ultimo; in particolare:

- L'esperto consulente tecnico di parte, assistito dal proprio staff, segue tutte le operazioni peritali e tutte le fasi di indagini dirette che compie il CT d'Ufficio, partecipa alle riunioni e ai sopralluoghi indetti da quest'ultimo e alle successive Udienze nelle quali interviene il CTU, con facoltà di esporre note tecniche e osservazioni sui risultati delle indagini tecniche condotte
- Nell'ambito delle operazioni peritali, l'esperto consulente tecnico esamina gli atti e i documenti del Procedimento, nonché tutti quegli atti e documenti tecnici che si riterranno necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico, proponendo al CT d'Ufficio quesiti specifici, ed esaminando le relazioni peritali prodotte dalle parti
- Rivolge al CT d'Ufficio eventuali istanze, osservazioni, riserve, in linea con la strategia difensiva sposata
- Al termine delle operazioni peritali e nelle tempistiche stabilite di concerto con l'Ufficio Legale del Committente, presenta la relazione al CT d'Ufficio, quale "memoria tecnica di parte"
- Gestisce tutte le fasi successive del Procedimento nelle sedi richieste.



Alcune recenti referenze

Procura della Repubblica Milano - Consulenza tecnica per il Pubblico Ministero



L'attività, su incarico del Pubblico Ministero della Procura di Milano ha riguardato la predisposizione della consulenza tecnica finalizzata ad accertare la dinamica del sinistro stradale verificatosi in data 14 Febbraio 2008 nel Comune di Milano su Corso Porta Vittoria all'altezza dell'intersezione semaforizzata con Via Luciano Manara. L'attività si è sviluppata nell'ambito del Procedimento penale che ha visto coinvolto nel un grave sinistro autostradale un autobus urbano, un tram ed un'autovettura privata. Sono state svolte sia attività tecniche sperimentali, sia analisi di calcolo e simulazioni virtuali estremamente complesse che hanno portato alla completa definizione del grave sinistro in fase istruttoria.



Client


Procura della Repubblica
Milano

Completion

2008

Services

Consulenza tecnica per la ricostruzione del sinistro nella fase istruttoria



Valueconsult Srl

Sede Legale ed amministrativa:

Via Cadore 45 - 20038
Seregno (MB)
Telefono: +39 0362 239468

Direzione tecnica:

Corso Milano 15 - 20900
Monza (MB)
Telefono: +39 039 2262510
Telefax: +39 02 700559639
e-mail: info@valueconsult.it

www.valueconsult.it

Iveco Spa - Assistenza tecnica specialistica in sede Penale



L'attività, su incarico di Iveco Spa ha riguardato la predisposizione di una relazione tecnica difensiva nell'ambito del Procedimento penale che ha visto coinvolto in un grave sinistro autostradale un veicolo Iveco Stralis.

L'attività condotta ha avuto lo scopo di contribuire alla comprensione dell'incidente avvenuto sull'Autostrada A4 nei pressi dello svincolo di Cessalto il giorno 8/8/2008.

Nell'ambito delle attività tecniche condotte sono state effettuate approfondite verifiche sperimentali e virtuali, al fine di escludere decisamente qualsivoglia responsabilità della Casa costruttrice in ordine ad un presunto difetto meccanico relativo alla sospensione sinistra del veicolo pesante.

Sono state svolte sia attività tecniche sperimentali, sia analisi di calcolo e simulazioni virtuali estremamente complesse che hanno confermato chiaramente che l'incidente non si è generato da un guasto meccanico della sospensione sinistra (derivato da una rottura improvvisa dei suoi elementi), confutando totalmente le ipotesi avanzate dai C.T. del P.M. e rimandando al fattore umano quale più probabile elemento scatenante l'evento. L'attività si è conclusa con la piena assoluzione della Società committente.

**Client**


Iveco Spa

Completion

2010


Services

Consulenza tecnica per la ricostruzione del sinistro ed assistenza in tutte le fasi giudiziarie



Missione SUD di Fittaggio Istituto nazionale ricerche SISESTP
Coeff. di sicurezza (FoS) con la non rotta frontale della ruota (R1) in funzione dei coeff. di attrito sistema auto.
R1: 0,15; R2: 0,15; R3: 0,15; R4: 0,15; R5: 0,15; R6: 0,15; R7: 0,15; R8: 0,15; R9: 0,15; R10: 0,15; R11: 0,15; R12: 0,15; R13: 0,15; R14: 0,15; R15: 0,15; R16: 0,15; R17: 0,15; R18: 0,15; R19: 0,15; R20: 0,15; R21: 0,15; R22: 0,15; R23: 0,15; R24: 0,15; R25: 0,15; R26: 0,15; R27: 0,15; R28: 0,15; R29: 0,15; R30: 0,15; R31: 0,15; R32: 0,15; R33: 0,15; R34: 0,15; R35: 0,15; R36: 0,15; R37: 0,15; R38: 0,15; R39: 0,15; R40: 0,15; R41: 0,15; R42: 0,15; R43: 0,15; R44: 0,15; R45: 0,15; R46: 0,15; R47: 0,15; R48: 0,15; R49: 0,15; R50: 0,15; R51: 0,15; R52: 0,15; R53: 0,15; R54: 0,15; R55: 0,15; R56: 0,15; R57: 0,15; R58: 0,15; R59: 0,15; R60: 0,15; R61: 0,15; R62: 0,15; R63: 0,15; R64: 0,15; R65: 0,15; R66: 0,15; R67: 0,15; R68: 0,15; R69: 0,15; R70: 0,15; R71: 0,15; R72: 0,15; R73: 0,15; R74: 0,15; R75: 0,15; R76: 0,15; R77: 0,15; R78: 0,15; R79: 0,15; R80: 0,15; R81: 0,15; R82: 0,15; R83: 0,15; R84: 0,15; R85: 0,15; R86: 0,15; R87: 0,15; R88: 0,15; R89: 0,15; R90: 0,15; R91: 0,15; R92: 0,15; R93: 0,15; R94: 0,15; R95: 0,15; R96: 0,15; R97: 0,15; R98: 0,15; R99: 0,15; R100: 0,15; R101: 0,15; R102: 0,15; R103: 0,15; R104: 0,15; R105: 0,15; R106: 0,15; R107: 0,15; R108: 0,15; R109: 0,15; R110: 0,15; R111: 0,15; R112: 0,15; R113: 0,15; R114: 0,15; R115: 0,15; R116: 0,15; R117: 0,15; R118: 0,15; R119: 0,15; R120: 0,15; R121: 0,15; R122: 0,15; R123: 0,15; R124: 0,15; R125: 0,15; R126: 0,15; R127: 0,15; R128: 0,15; R129: 0,15; R130: 0,15; R131: 0,15; R132: 0,15; R133: 0,15; R134: 0,15; R135: 0,15; R136: 0,15; R137: 0,15; R138: 0,15; R139: 0,15; R140: 0,15; R141: 0,15; R142: 0,15; R143: 0,15; R144: 0,15; R145: 0,15; R146: 0,15; R147: 0,15; R148: 0,15; R149: 0,15; R150: 0,15; R151: 0,15; R152: 0,15; R153: 0,15; R154: 0,15; R155: 0,15; R156: 0,15; R157: 0,15; R158: 0,15; R159: 0,15; R160: 0,15; R161: 0,15; R162: 0,15; R163: 0,15; R164: 0,15; R165: 0,15; R166: 0,15; R167: 0,15; R168: 0,15; R169: 0,15; R170: 0,15; R171: 0,15; R172: 0,15; R173: 0,15; R174: 0,15; R175: 0,15; R176: 0,15; R177: 0,15; R178: 0,15; R179: 0,15; R180: 0,15; R181: 0,15; R182: 0,15; R183: 0,15; R184: 0,15; R185: 0,15; R186: 0,15; R187: 0,15; R188: 0,15; R189: 0,15; R190: 0,15; R191: 0,15; R192: 0,15; R193: 0,15; R194: 0,15; R195: 0,15; R196: 0,15; R197: 0,15; R198: 0,15; R199: 0,15; R200: 0,15; R201: 0,15; R202: 0,15; R203: 0,15; R204: 0,15; R205: 0,15; R206: 0,15; R207: 0,15; R208: 0,15; R209: 0,15; R210: 0,15; R211: 0,15; R212: 0,15; R213: 0,15; R214: 0,15; R215: 0,15; R216: 0,15; R217: 0,15; R218: 0,15; R219: 0,15; R220: 0,15; R221: 0,15; R222: 0,15; R223: 0,15; R224: 0,15; R225: 0,15; R226: 0,15; R227: 0,15; R228: 0,15; R229: 0,15; R230: 0,15; R231: 0,15; R232: 0,15; R233: 0,15; R234: 0,15; R235: 0,15; R236: 0,15; R237: 0,15; R238: 0,15; R239: 0,15; R240: 0,15; R241: 0,15; R242: 0,15; R243: 0,15; R244: 0,15; R245: 0,15; R246: 0,15; R247: 0,15; R248: 0,15; R249: 0,15; R250: 0,15; R251: 0,15; R252: 0,15; R253: 0,15; R254: 0,15; R255: 0,15; R256: 0,15; R257: 0,15; R258: 0,15; R259: 0,15; R260: 0,15; R261: 0,15; R262: 0,15; R263: 0,15; R264: 0,15; R265: 0,15; R266: 0,15; R267: 0,15; R268: 0,15; R269: 0,15; R270: 0,15; R271: 0,15; R272: 0,15; R273: 0,15; R274: 0,15; R275: 0,15; R276: 0,15; R277: 0,15; R278: 0,15; R279: 0,15; R280: 0,15; R281: 0,15; R282: 0,15; R283: 0,15; R284: 0,15; R285: 0,15; R286: 0,15; R287: 0,15; R288: 0,15; R289: 0,15; R290: 0,15; R291: 0,15; R292: 0,15; R293: 0,15; R294: 0,15; R295: 0,15; R296: 0,15; R297: 0,15; R298: 0,15; R299: 0,15; R300: 0,15; R301: 0,15; R302: 0,15; R303: 0,15; R304: 0,15; R305: 0,15; R306: 0,15; R307: 0,15; R308: 0,15; R309: 0,15; R310: 0,15; R311: 0,15; R312: 0,15; R313: 0,15; R314: 0,15; R315: 0,15; R316: 0,15; R317: 0,15; R318: 0,15; R319: 0,15; R320: 0,15; R321: 0,15; R322: 0,15; R323: 0,15; R324: 0,15; R325: 0,15; R326: 0,15; R327: 0,15; R328: 0,15; R329: 0,15; R330: 0,15; R331: 0,15; R332: 0,15; R333: 0,15; R334: 0,15; R335: 0,15; R336: 0,15; R337: 0,15; R338: 0,15; R339: 0,15; R340: 0,15; R341: 0,15; R342: 0,15; R343: 0,15; R344: 0,15; R345: 0,15; R346: 0,15; R347: 0,15; R348: 0,15; R349: 0,15; R350: 0,15; R351: 0,15; R352: 0,15; R353: 0,15; R354: 0,15; R355: 0,15; R356: 0,15; R357: 0,15; R358: 0,15; R359: 0,15; R360: 0,15; R361: 0,15; R362: 0,15; R363: 0,15; R364: 0,15; R365: 0,15; R366: 0,15; R367: 0,15; R368: 0,15; R369: 0,15; R370: 0,15; R371: 0,15; R372: 0,15; R373: 0,15; R374: 0,15; R375: 0,15; R376: 0,15; R377: 0,15; R378: 0,15; R379: 0,15; R380: 0,15; R381: 0,15; R382: 0,15; R383: 0,15; R384: 0,15; R385: 0,15; R386: 0,15; R387: 0,15; R388: 0,15; R389: 0,15; R390: 0,15; R391: 0,15; R392: 0,15; R393: 0,15; R394: 0,15; R395: 0,15; R396: 0,15; R397: 0,15; R398: 0,15; R399: 0,15; R400: 0,15; R401: 0,15; R402: 0,15; R403: 0,15; R404: 0,15; R405: 0,15; R406: 0,15; R407: 0,15; R408: 0,15; R409: 0,15; R410: 0,15; R411: 0,15; R412: 0,15; R413: 0,15; R414: 0,15; R415: 0,15; R416: 0,15; R417: 0,15; R418: 0,15; R419: 0,15; R420: 0,15; R421: 0,15; R422: 0,15; R423: 0,15; R424: 0,15; R425: 0,15; R426: 0,15; R427: 0,15; R428: 0,15; R429: 0,15; R430: 0,15; R431: 0,15; R432: 0,15; R433: 0,15; R434: 0,15; R435: 0,15; R436: 0,15; R437: 0,15; R438: 0,15; R439: 0,15; R440: 0,15; R441: 0,15; R442: 0,15; R443: 0,15; R444: 0,15; R445: 0,15; R446: 0,15; R447: 0,15; R448: 0,15; R449: 0,15; R450: 0,15; R451: 0,15; R452: 0,15; R453: 0,15; R454: 0,15; R455: 0,15; R456: 0,15; R457: 0,15; R458: 0,15; R459: 0,15; R460: 0,15; R461: 0,15; R462: 0,15; R463: 0,15; R464: 0,15; R465: 0,15; R466: 0,15; R467: 0,15; R468: 0,15; R469: 0,15; R470: 0,15; R471: 0,15; R472: 0,15; R473: 0,15; R474: 0,15; R475: 0,15; R476: 0,15; R477: 0,15; R478: 0,15; R479: 0,15; R480: 0,15; R481: 0,15; R482: 0,15; R483: 0,15; R484: 0,15; R485: 0,15; R486: 0,15; R487: 0,15; R488: 0,15; R489: 0,15; R490: 0,15; R491: 0,15; R492: 0,15; R493: 0,15; R494: 0,15; R495: 0,15; R496: 0,15; R497: 0,15; R498: 0,15; R499: 0,15; R500: 0,15; R501: 0,15; R502: 0,15; R503: 0,15; R504: 0,15; R505: 0,15; R506: 0,15; R507: 0,15; R508: 0,15; R509: 0,15; R510: 0,15; R511: 0,15; R512: 0,15; R513: 0,15; R514: 0,15; R515: 0,15; R516: 0,15; R517: 0,15; R518: 0,15; R519: 0,15; R520: 0,15; R521: 0,15; R522: 0,15; R523: 0,15; R524: 0,15; R525: 0,15; R526: 0,15; R527: 0,15; R528: 0,15; R529: 0,15; R530: 0,15; R531: 0,15; R532: 0,15; R533: 0,15; R534: 0,15; R535: 0,15; R536: 0,15; R537: 0,15; R538: 0,15; R539: 0,15; R540: 0,15; R541: 0,15; R542: 0,15; R543: 0,15; R544: 0,15; R545: 0,15; R546: 0,15; R547: 0,15; R548: 0,15; R549: 0,15; R550: 0,15; R551: 0,15; R552: 0,15; R553: 0,15; R554: 0,15; R555: 0,15; R556: 0,15; R557: 0,15; R558: 0,15; R559: 0,15; R560: 0,15; R561: 0,15; R562: 0,15; R563: 0,15; R564: 0,15; R565: 0,15; R566: 0,15; R567: 0,15; R568: 0,15; R569: 0,15; R570: 0,15; R571: 0,15; R572: 0,15; R573: 0,15; R574: 0,15; R575: 0,15; R576: 0,15; R577: 0,15; R578: 0,15; R579: 0,15; R580: 0,15; R581: 0,15; R582: 0,15; R583: 0,15; R584: 0,15; R585: 0,15; R586: 0,15; R587: 0,15; R588: 0,15; R589: 0,15; R590: 0,15; R591: 0,15; R592: 0,15; R593: 0,15; R594: 0,15; R595: 0,15; R596: 0,15; R597: 0,15; R598: 0,15; R599: 0,15; R600: 0,15; R601: 0,15; R602: 0,15; R603: 0,15; R604: 0,15; R605: 0,15; R606: 0,15; R607: 0,15; R608: 0,15; R609: 0,15; R610: 0,15; R611: 0,15; R612: 0,15; R613: 0,15; R614: 0,15; R615: 0,15; R616: 0,15; R617: 0,15; R618: 0,15; R619: 0,15; R620: 0,15; R621: 0,15; R622: 0,15; R623: 0,15; R624: 0,15; R625: 0,15; R626: 0,15; R627: 0,15; R628: 0,15; R629: 0,15; R630: 0,15; R631: 0,15; R632: 0,15; R633: 0,15; R634: 0,15; R635: 0,15; R636: 0,15; R637: 0,15; R638: 0,15; R639: 0,15; R640: 0,15; R641: 0,15; R642: 0,15; R643: 0,15; R644: 0,15; R645: 0,15; R646: 0,15; R647: 0,15; R648: 0,15; R649: 0,15; R650: 0,15; R651: 0,15; R652: 0,15; R653: 0,15; R654: 0,15; R655: 0,15; R656: 0,15; R657: 0,15; R658: 0,15; R659: 0,15; R660: 0,15; R661: 0,15; R662: 0,15; R663: 0,15; R664: 0,15; R665: 0,15; R666: 0,15; R667: 0,15; R668: 0,15; R669: 0,15; R670: 0,15; R671: 0,15; R672: 0,15; R673: 0,15; R674: 0,15; R675: 0,15; R676: 0,15; R677: 0,15; R678: 0,15; R679: 0,15; R680: 0,15; R681: 0,15; R682: 0,15; R683: 0,15; R684: 0,15; R685: 0,15; R686: 0,15; R687: 0,15; R688: 0,15; R689: 0,15; R690: 0,15; R691: 0,15; R692: 0,15; R693: 0,15; R694: 0,15; R695: 0,15; R696: 0,15; R697: 0,15; R698: 0,15; R699: 0,15; R700: 0,15; R701: 0,15; R702: 0,15; R703: 0,15; R704: 0,15; R705: 0,15; R706: 0,15; R707: 0,15; R708: 0,15; R709: 0,15; R710: 0,15; R711: 0,15; R712: 0,15; R713: 0,15; R714: 0,15; R715: 0,15; R716: 0,15; R717: 0,15; R718: 0,15; R719: 0,15; R720: 0,15; R721: 0,15; R722: 0,15; R723: 0,15; R724: 0,15; R725: 0,15; R726: 0,15; R727: 0,15; R728: 0,15; R729: 0,15; R730: 0,15; R731: 0,15; R732: 0,15; R733: 0,15; R734: 0,15; R735: 0,15; R736: 0,15; R737: 0,15; R738: 0,15; R739: 0,15; R740: 0,15; R741: 0,15; R742: 0,15; R743: 0,15; R744: 0,15; R745: 0,15; R746: 0,15; R747: 0,15; R748: 0,15; R749: 0,15; R750: 0,15; R751: 0,15; R752: 0,15; R753: 0,15; R754: 0,15; R755: 0,15; R756: 0,15; R757: 0,15; R758: 0,15; R759: 0,15; R760: 0,15; R761: 0,15; R762: 0,15; R763: 0,15; R764: 0,15; R765: 0,15; R766: 0,15; R767: 0,15; R768: 0,15; R769: 0,15; R770: 0,15; R771: 0,15; R772: 0,15; R773: 0,15; R774: 0,15; R775: 0,15; R776: 0,15; R777: 0,15; R778: 0,15; R779: 0,15; R780: 0,15; R781: 0,15; R782: 0,15; R783: 0,15; R784: 0,15; R785: 0,15; R786: 0,15; R787: 0,15; R788: 0,15; R789: 0,15; R790: 0,15; R791: 0,15; R792: 0,15; R793: 0,15; R794: 0,15; R795: 0,15; R796: 0,15; R797: 0,15; R798: 0,15; R799: 0,15; R800: 0,15; R801: 0,15; R802: 0,15; R803: 0,15; R804: 0,15; R805: 0,15; R806: 0,15; R807: 0,15; R808: 0,15; R809: 0,15; R810: 0,15; R811: 0,15; R812: 0,15; R813: 0,15; R814: 0,15; R815: 0,15; R816: 0,15; R817: 0,15; R818: 0,15; R819: 0,15; R820: 0,15; R821: 0,15; R822: 0,15; R823: 0,15; R824: 0,15; R825: 0,15; R826: 0,15; R827: 0,15; R828: 0,15; R829: 0,15; R830: 0,15; R831: 0,15; R832: 0,15; R833: 0,15; R834: 0,15; R835: 0,15; R836: 0,15; R837: 0,15; R838: 0,15; R839: 0,15; R840: 0,15; R841: 0,15; R842: 0,15; R843: 0,15; R844: 0,15; R845: 0,15; R846: 0,15; R847: 0,15; R848: 0,15; R849: 0,15; R850: 0,15; R851: 0,15; R852: 0,15; R853: 0,15; R854: 0,15; R855: 0,15; R856: 0,15; R857: 0,15; R858: 0,15; R859: 0,15; R860: 0,15; R861: 0,15; R862: 0,15; R863: 0,15; R864: 0,15; R865: 0,15; R866: 0,15; R867: 0,15; R868: 0,15; R869: 0,15; R870: 0,15; R871: 0,15; R872: 0,15; R873: 0,15; R874: 0,15; R875: 0,15; R876: 0,15; R877: 0,15; R878: 0,15; R879: 0,15; R880: 0,15; R881: 0,15; R882: 0,15; R883: 0,15; R884: 0,15; R885: 0,15; R886: 0,15; R887: 0,15; R888: 0,15; R889: 0,15; R890: 0,15; R891: 0,15; R892: 0,15; R893: 0,15; R894: 0,15; R895: 0,15; R896: 0,15; R897: 0,15; R898: 0,15; R899: 0,15; R900: 0,15; R901: 0,15; R902: 0,15; R903: 0,15; R904: 0,15; R905: 0,15; R906: 0,15; R907: 0,15; R908: 0,15; R909: 0,15; R910: 0,15; R911: 0,15; R912: 0,15; R913: 0,15; R914: 0,15; R915: 0,15; R916: 0,15; R917: 0,15; R918: 0,15; R919: 0,15; R920: 0,15; R921: 0,15; R922: 0,15; R923: 0,15; R924: 0,15; R925: 0,15; R926: 0,15; R927: 0,15; R928: 0,15; R929: 0,15; R930: 0,15; R931: 0,15; R932: 0,15; R933: 0,15; R934: 0,15; R935: 0,15; R936: 0,15; R937: 0,15; R938: 0,15; R939: 0,15; R940: 0,15; R941: 0,15; R942: 0,15; R943: 0,15; R944: 0,15; R945: 0,15; R946: 0,15; R947: 0,15; R948: 0,15; R949: 0,15; R950: 0,15; R951: 0,15; R952: 0,15; R953: 0,15; R954: 0,15; R955: 0,15; R956: 0,15; R957: 0,15; R958: 0,15; R959: 0,15; R960: 0,15; R961: 0,15; R962: 0,15; R963: 0,15; R964: 0,15; R965: 0,15; R966: 0,15; R967: 0,15; R968: 0,15; R969: 0,15; R970: 0,15; R971: 0,15; R972: 0,15; R973: 0,15; R974: 0,15; R975: 0,15; R976: 0,15; R977: 0,15; R978: 0,15; R979: 0,15; R980: 0,15; R981: 0,15; R982: 0,15; R983: 0,15; R984: 0,15; R985: 0,15; R986: 0,15; R987: 0,15; R988: 0,15; R989: 0,15; R990: 0,15; R991: 0,15; R992: 0,15; R993: 0,15; R994: 0,15; R995: 0,15; R996: 0,15; R997: 0,15; R998: 0,15; R999: 0,15; R1000: 0,15; R1001: 0,15; R1002: 0,15; R1003: 0,15; R1004: 0,15; R1005: 0,15; R1006: 0,15; R1007: 0,15; R1008: 0,15; R1009: 0,15; R1010: 0,15; R1011: 0,15; R1012: 0,15; R1013: 0,15; R1014: 0,15; R1015: 0,15; R1016: 0,15; R1017: 0,15; R1018: 0,15; R1019: 0,15; R1020: 0,15; R1021: 0,15; R1022: 0,15; R1023: 0,15; R1024: 0,15; R1025: 0,15; R1026: 0,15; R1027: 0,15; R1028: 0,15; R1029: 0,15; R1030: 0,15; R1031: 0,

FNM Spa - Assistenza tecnica specialistica in sede Penale



L'attività, su incarico di Ferrovie Nord Milano Spa ha riguardato la predisposizione di una relazione tecnica difensiva nell'ambito del Procedimento penale che ha visto coinvolto in un grave sinistro ferroviario un dipendente di FNM.

L'attività condotta ha avuto lo scopo di contribuire alla comprensione dell'incidente, con particolare riferimento a tutte le disposizioni legislative e normative inerenti l'ambito ferroviario.

Nell'ambito delle attività tecniche condotte sono state effettuate approfondite verifiche sperimentali e virtuali, al fine di escludere decisamente qualsivoglia responsabilità della Società in ordine alla presunta responsabilità del datore di lavoro.

Sono state svolte sia attività tecniche sperimentali, sia analisi di calcolo e simulazioni virtuali estremamente complesse che hanno confermato chiaramente che l'incidente non si è generato da una mancanza della Società, ma dalla mancata attivazione di una procedura.

L'attività si è conclusa con la piena assoluzione della Società committente.

**Client**


Ferrovie Nord Milano Spa

Completion

2009

Services

Consulenza tecnica per la ricostruzione del sinistro ed assistenza in tutte le fasi giudiziarie

**Valueconsult Srl****Sede Legale ed amministrativa:**

Via Cadore 45 - 20038
Seregno (MB)
Telefono: +39 0362 239468

Direzione tecnica:

Corso Milano 15 - 20900
Monza (MB)
Telefono: +39 039 2262510
Telefax: +39 02 700559639
e-mail: info@valueconsult.it

www.valueconsult.it

Valueconsult ✓

Valueconsult Srl

Sede Legale ed amministrativa:

Via Cadore 45 - 20038 Seregno (MB)

Telefono: +39 0362 239468

Telefax: +39 02 700559639

e-mail: info@valueconsult.it

Direzione tecnica:

Corso Milano 15 - 20900 Monza (MB)

Telefono: +39 039 2262510

Telefax: +39 02 700559639

www.valueconsult.it